

令和2年 死亡災害等事例(令和3年3月31日現在)

山形労働局労働基準部 健康安全課

1 死亡災害

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
1	2月 14-15	建設業	墜落・転落 建築物、構築物	河川整備工事現場において、コンクリート製樋門の仕上げ作業中、高さ1.1メートル下の作業箇所から墜落して被災したものの。	1名
2	2月 12-13	通信業	交通事故 (道路) 乗用車、バス、バイク	バイクで郵便配達作業中、市道を進行していたところ対向車線にはみ出し、対向車線を進行していた軽貨物自動車と正面衝突し被災したものの。	1名
3	3月 16-17	建設業	墜落・転落 屋根、はり、もや、けた、合掌	木造家屋建築工事現場において、2階屋根全体にブルーシートを掛ける作業中、屋根の端部から1階屋根に2.9メートル墜落後、さらに地面まで3.16メートル墜落して被災したものの。	1名
4	5月 10-11	製造業	おぼれ 建築物、構築物	事業場内で行方不明となっていた被災者が、屋外排水処理施設内に設けられている活性汚泥槽(幅62メートル、奥行40メートル、水深約5メートル)内に沈んでいるところを2日後に発見されたもの。	1名
5	8月 15-16	建設業	おぼれ 水	発電所予備取水口付近に設けられた排砂門に漂着した流木の切断撤去作業中、増水した河川内で被災者は曲がっていた竹を鋸で切断した際、竹が反発動揺して被災者が引きずられ水中に転落した。被災者救出のため着用していた安全帯の親綱を切断したが救出できず、河川の下流で発見されたもの。	1名
6	9月 12-13	建設業	転倒 フォークリフト	被災者はフォークリフトを運転してソーラーパネルを設置する架台の運搬作業を行っていたが、降雨により作業を中断し、空荷状態のフォークリフトを運転し、傾斜のある作業道の下り道を走行中、フォークリフトがバランスを崩して横転し、挟まれて被災したもの。	1名
7	9月 13-14	砕石業	はさまれ・巻き込まれ コンベア	砕石プラントに異変が発生し、同僚が砕石投入用ホッパー下部のベルトコンベア付近を確認したところ、当該ベルトコンベアのベルトとローラーの間に巻き込まれている被災者を発見したものの。	1名

--	--	--	--	--	--

2 一時に3人以上被災した災害

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
				(現在、把握しておりません)	

3 工業中毒等

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
1	3月 9-10	清掃・と畜 業	有害物等との 接触 有害物	アパート浴室の清掃作業中、手動の蓄圧式噴霧器で水により希釈したカビ取り剤(主成分:次亜塩素酸ナトリウム)を噴霧した際、当該カビ取り剤のミストを吸い込み被災したものの。	1名
2	5月 17-18	製造業	有害物等との 接触 有害物	工場内に設置してある加熱炉内に供給するガスの冷却除湿装置に発生した水漏れの原因調査のため、装置のドレン配管を外したところ、当該配管内から放出されたガス(高濃度の一酸化炭素を含む)に暴露した2名の労働者が一酸化炭素中毒により被災したものの。	2名
3	11月 8-9	製造業	有害物等との 接触 有害物	木材チップを燃料とする火力発電装置のメンテナンス作業中、火力発電装置内のフィルターを交換するため、装置の中に頭部を入れたところ、一酸化炭素ガスを吸い込み、点検台から墜落して被災したものの。	1名
4	11月 8-9	製造業	有害物等との 接触 有害物	自動車修理工場内で自動車の部品等の塗装作業を行い、当日は帰宅した。翌日通常出勤し、塗装道具の洗浄作業直後に転倒した。医療機関で有機溶剤中毒と診断されたものの。	1名